


Zachowanie oringa pod ciśnieniem



Grubość Oringa d (mm)	do 2.00	2.01 - 3.00	3.01 - 5.00	5.01 - 7.00	powyżej 7.01
oring o twardości 70 Shore A					
Ciśnienie (bar)	Rozmiar szczeliny C				
≤ 35	0.08	0.09	0.10	0.13	0.15
≤ 70	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10
≤ 100	0.03	0.04	0.05	0.07	0.08
oring o twardości 90 Shore A					
Ciśnienie (bar)	Rozmiar szczeliny C				
≤ 35	0.13	0.15	0.20	0.23	0.25
≤ 70	0.10	0.13	0.15	0.18	0.20
≤ 100	0.07	0.09	0.10	0.13	0.15
≤ 140	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10
≤ 175	0.04	0.05	0.07	0.08	0.09
≤ 210	0.03	0.04	0.05	0.07	0.08
≤ 350	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04

Wszystkie dane w mm.

Uwaga! Wszelkie dane są wartościami empirycznymi i należy je traktować jedynie jako orientacyjne.